



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ "Специальное управление ФПС № 25 МЧС России"

(наименование органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля)
г. Большой Камень, ул. им. В.А. Маслакова, 10^А, тел. 8 (42335) 5-16-54, ogpn25@bk.ru
(адрес места нахождения органа государственного контроля (надзора), номер телефона, электронный адрес)
группа организации и осуществления ФГПН, ЗАТО г. Фокино, ул. Ключевая, 8,
тел. (42339)29-3-42, e-mail: ogpnfok@mail.primorye.ru

Предписание № 26 / 1 / 14

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя образовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 256 городского округа ЗАТО город
Фокино (МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г. Фокино)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» по № 26 от "05" мая 2018 года,
пожарному надзору Л.В. Клевцова
ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 10 ч 00 мин. "11" мая 2018 г. по 10 ч 00 мин.
"29" мая 2018 г. проведена *плановая* проверка

старшим инспектором группы организации и осуществления ФГПН отдела ФГПН
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» майором внутренней службы
надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Борисенко Светланой Александровной, здания муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 256 городского округа ЗАТО город Фокино (МКОУ СОШ
№ 256 ГО ЗАТО г. Фокино) по адресу: ЗАТО г. Фокино, ул. Комсомольская, 10,
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
совместно с директором МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г. Фокино Марковой Натальей
Вадимовной, заместителем директора по АХЧ СОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г. Фокино Турок
Юлией Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p>Система автоматической пожарной сигнализации объекта – МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г. Фокино не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации</p>	<p>п/п 7 ч. 1 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83</p> <p>1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p> <p>Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:</p> <p>7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	01.08.2019	
2	<p>на объекте не обеспечена (не подтверждена) работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону</p>	<p>ст. 6; ч. 2 ст. 82; ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 22.08.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6; ч. 2 ст. 82; ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 22.08.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ст. 82 ч. 2 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств</p>	01.05.2020	

		<p>обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>ст. 103 ч. 2 Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p>		
3	<p>не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности обозначающих эвакуационные выходы (табло «ВЫХОД» из обеденного зала находится в выключенном состоянии)</p>	<p>п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме») Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	01.08.2018	
4	<p>части помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещение костюмерной и помещение (класс английского языка) МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г. Фокино не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой</p>	<p>ст. 88 Федерального закона от 22.08.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p> <p>Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени</p>	01.08.2019	

		<p>огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Части зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p>		
5	<p>руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянной обрешетки крыши в соответствии с инструкцией завода-изготовителя составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (контроль качества обработки осуществляется 1 раз в 3 года в течение срока службы биопирена «ОЗОН-007» согласно инструкции по применению на биопирен «ОЗОН-007»)</p>	<p>п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p>	01.08.2018	
6	<p>руководителем организации в служебном помещении (туалет на 1-м этаже в классе трудов), в общем коридоре возле малого зала и общем коридоре возле кабинета трудов допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками</p>	<p>п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г.</p> <p>Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со</p>	01.08.2018	

	(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;		
7	не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость отверстия в стене складского помещения сыпучих продуктов № 62	п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в **пятнадцатидневный срок** вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного

жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 25 МЧС России» по пожарному
надзору Борисенко С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 29 ” мая 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

“ 29 ” мая 20 18 г.

Директор МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г. Фокино
Маркова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия ОГПН СУ ФПС № 25 МЧС России 8 (42335) 5-19-69
Единый телефон доверия МЧС России 8 (495) 449-99-99

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.